

Azienda Committente: Il Sole 24 ORE S.p.A.

Unità Produttiva: Viale Sarca, n. 223 - 20126 Milano

Contatti: gruppo24oreambientesicurezza@ilsole24ore.com

Spett.le APPALTATORE / FORNITORE,

Gruppo Il Sole 24 ORE S.p.A. (di seguito “Committente”) pone la salute e la sicurezza sul lavoro nonché la tutela dell'ambiente al centro della propria visione aziendale, anche per quanto riguarda la gestione dei rapporti con i propri fornitori; pertanto, in ottemperanza con quanto prevede l'art.26, c.1, lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, con la presente si forniscono informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la S.V. dovrà operare con il proprio personale e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività svolta presso la sede aziendale in epigrafe.

Resta inteso che la S.V. s'impegna ad osservare e a far osservare scrupolosamente dal proprio personale la vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di protezione dell'ambiente, nonché di tutte le disposizioni, procedure, segnaletica e regolamenti interni vigenti ~~nel sito~~ nella nostra sede, esercitando una continua attività di controllo, fermo restando altresì che la S.V. è l'esclusivo titolare dell'esercizio del potere direttivo – organizzativo nei confronti dei propri lavoratori.

1. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE, COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

1.1 Qualifica sul portale Vittoria RMS e provvedimenti degli organi di vigilanza.

- a) Il Fornitore ha l'obbligo di effettuare preventivamente la propria qualificazione sul portale Vittoria RMS provvedendo all'inserimento della documentazione (documentazione aziendale, idoneità tecnico professionale, attestati di formazione e idoneità sanitaria dei lavoratori) e di ogni altra informazione richiesta;
- b) L'inizio delle attività previste può essere autorizzato solo se il Fornitore ha completato integralmente il processo di qualifica sul portale Vittoria RMS;
- c) Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornate tutte le informazioni e la documentazione inseriti sul portale Vittoria RMS;
- d) Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare immediatamente al Committente eventuali provvedimenti di sospensione dell'attività d'impresa adottati nei propri confronti dai competenti organi di vigilanza ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, nonché eventuali provvedimenti di revoca o decurtazione della patente a crediti, in quanto applicabile, di cui all'art.27 dello stesso decreto e del D.M. Lavoro e P.S. 18 settembre 2024, n.132.

1.2 Misure per l'accesso e l'identificazione del personale.

- a) **Accesso alle aree di lavoro:** l'ingresso alle aree di lavoro è consentito solo al personale appositamente autorizzato, previa registrazione presso la reception durante l'orario di presidio.
- b) **Tesserino identificativo:** tutto il personale occupato dal Fornitore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro secondo quanto previsto dagli artt. 20 e 26, c.8, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e dall'art.3 del D.L. 31 ottobre 2025, n.159.

- c) **Piani di Emergenza (QR Code):** contestualmente alla registrazione, il personale del Fornitore è tenuto a scansionare il QR Code esposto in reception, che rimanda direttamente al Piano di Emergenza ed Evacuazione della sede.

1.3 Altre misure di prevenzione, cooperazione e coordinamento.

- a) **Attuazione immediata** delle misure di prevenzione/protezione e di emergenza, nonché delle specifiche informazioni riportate nel presente documento e i quelli successivi.
- b) **Reciproca informazione** con i Responsabili di altre imprese/lavoratori autonomi operanti nella stessa zona/ambiente di lavoro per eliminare i rischi dovuti a interferenze dei rispettivi lavori.
- c) **Organizzazione di riunioni di cooperazione e di coordinamento** quando necessarie, verbalizzate, che costituiscono aggiornamento del presente documento.
- d) Il Fornitore è tenuto a fornire ai suoi eventuali suoi **subappaltatori e/o subfornitori e/o lavoratori autonomi** che dovessero accedere presso la sede di ogni documentazione e/o informazione ricevuta dal Committente.
- e) **Lavoro in solitario:** le attività ad alto rischio in solitario sono tassativamente **VIETATE**. È fatto divieto assoluto di eseguire senza la compresenza di almeno un altro lavoratore lavori in quota, lavori in spazi confinati, lavori elettrici o manutenzioni su impianti pericolosi: tali attività devono avvenire sempre in presenza di altro personale qualificato e sotto la diretta vigilanza di un preposto. Il divieto non si applica alle ordinarie attività a basso rischio, come il lavoro d'ufficio o l'utilizzo del videoterminale (PC).
- f) **Requisiti del personale:** tutto il personale occupato dal Fornitore deve essere qualificato rispetto alle attività lavorative da svolgere, regolarmente informato, formato e addestrato secondo la vigente normativa in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, provvisto d'idoneità sanitaria alla mansione specifica, ove prevista, rilasciata dal medico competente.
- d) **Attrezzature di lavoro:** tutte le attrezzature di lavoro introdotte dal Fornitore nella sede devono essere idonee per l'attività da svolgere, conformi alle vigenti normative, dotate di marcatura CE, regolarmente mantenute e verificate secondo la vigente normativa. **E' fatto divieto assoluto al Fornitore di utilizzare attrezzature di lavoro presenti in sede, appartenenti al Committente o di terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente.**
- e) **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):** l'accesso e lo svolgimento delle attività presso la sede sono consentiti solo al personale del Fornitore provvisto dei necessari dispositivi di protezione individuali.
- f) **Divieti comportamentali:** All'interno della sede è **vietato fumare** (incluse e-cig) e **accedere alle aree non di competenza senza specifica autorizzazione.**
- g) **Gestione dell'area di lavoro:** il Fornitore è tenuto ad operare con il proprio personale solo nell'area di lavoro individuata dal contratto, avendo cura di tenerla sempre in ordine, evitando di lasciare incustodite le proprie attrezzature di lavoro e d'intralcio le vie di transito, nel rispetto di quanto stabilito dal documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ove previsto.
- h) **Sostanze pericolose:** è fatto divieto assoluto al Fornitore d'introdurre nella sede sostanze pericolose (infiammabili, tossiche, esplodenti, etc.) senza la preventiva comunicazione al Committente e l'autorizzazione da parte dello stesso.
- i) **Vigilanza:** il Fornitore è tenuto a vigilare continuamente sul proprio personale tramite uno o più preposti circa il rispetto delle vigenti norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, il corretto utilizzo dei DPI e l'osservanza delle disposizioni, procedure, segnaletica e regolamenti interni vigenti

presso la sede. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Committente il/i nominativo/i del proprio/i preposto/i.

- j) **Situazioni di rischio, infortuni sul lavoro e incidenti mancati:** il Fornitore è obbligato a comunicare immediatamente al Committente ogni situazione di rischio rilevata durante l'attività, gli infortuni sul lavoro occorsi al proprio personale e gli incidenti mancati (cd. "near miss") avvenuti nelle aree della sede.

2. ELENCO E VALUTAZIONE RISCHI PRESENTI PRESSO LA SEDE

Dall'analisi dei rischi contenuta nel DVR (documento di valutazione dei rischi) del Committente si riportano di seguito i rischi specifici presenti presso la sede, la valutazione e le relative misure adottate:

Pericolo	Rischio	Danno	Valutazione	Misure adottate e Prescrizioni
Aree di transito	Caduta e/o scivolamento, urti e impatti	Lesioni	(1x3) = 3,0 (PxG) Basso	Prestare massima attenzione a ostacoli e dislivelli durante il transito nelle aree interne ed esterne. L'accesso ai locali tecnici e alla copertura è riservato esclusivamente al personale autorizzato, con obbligo tassativo di indossare scarpe antinfortunistiche. Per la movimentazione sicura dei materiali utilizzare i montacarichi (disponibili fino al 10° piano); poiché la copertura è raggiungibile solo tramite una scala metallica fissa, è indispensabile prevedere e utilizzare mezzi di sollevamento idonei per il trasporto di eventuali carichi pesanti
Aree di transito	Investimenti e collisioni	Lesioni	(1x4) = 4,0 (PxG) Medio	In uscita o in ingresso presso la sede di lavoro, si raccomanda di fare attenzione alle macchine in transito nei parcheggi e nell'area di accesso ad essi. Presenza di segnaletica lungo le vie di transito.
Agenti biologici	Esposizione a microrganismi	Patologie/infezioni	(1x3) = 3,0 (PxG) Basso	Nello specifico in azienda sono presenti impianti civili e industriali che per la loro caratteristiche funzionali possono generare un rischio biologico ed essi sono: Impianto di condizionamento, Impianto di produzione acqua calda sanitaria con ricircolo. Non è significativo il rischio negli ambienti di lavoro legato alla Legionella spp, che è indicata come agente biologico, con classificazione 2, nell'allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008 in quanto gli impianti sono sottoposti a regolare pulizia e manutenzione.
Attrezzature di lavoro	Punture, tagli, abrasioni, schiacciamenti	Lesioni	(1x3) = 3,0 (PxG) Basso	Attrezzature per lavori di ufficio: Prestare attenzione alla presenza di attrezzature d'ufficio quali attrezzature VDT, forbici, taglierini, cucitrici, ecc. Attrezzature audio-video: Prestare attenzione all'eventuale presenza di cavi e strumentazione mobile. Mobilio: Richiudere sempre ante, sportelli e cassetti.

Incendio	Rischio innesco incendio o difficoltà nell'esodo	Danni a persone o cose (ustioni, intossicazioni)	(1x3) = 3,0 (PxG) Basso	All'interno dell'edificio è vietato fumare. Per eventuali lavori a caldo (es. saldature, uso di fiamme libere) è obbligatorio richiedere specifica autorizzazione, e la schermatura dell'area per bloccare le scintille. All'ingresso è presente un QR Code per scaricare il piano di emergenza della sede; su ciascun piano sono inoltre affisse le planimetrie di esodo con i relativi elenchi degli addetti alle emergenze e primo soccorso. In caso di fumo o fiamme, interrompere subito le attività ed evacuare seguendo i percorsi segnalati.
Impianti elettromeccanici	Punture, tagli, abrasioni, schiacciamenti, ustioni, elettrocuzione	Lesioni	(1x3) = 3,0 (PxG) Basso	In copertura e nei locali tecnici sono presenti impianti elettrici e meccanici: Limitarsi a passare e sostare nelle aree interessate dalle lavorazioni. È fatto divieto circolare nelle altre zone dell'edificio. L'accesso ai locali tecnici è consentito ai soli soggetti autorizzati.
Elettricità	Rischio elettrico	Elettrocuzione, incendio, esplosione	(1x4) = 4,0 (PxG) Medio	Divieto di intervento su impianti elettrici a meno che non si sia espressamente autorizzati e formati. Si raccomanda, inoltre, di non intervenire su prese elettriche con riparazioni di qualsiasi tipo, di non sovraccaricare prese e "ciabatte", di non utilizzare apparecchiature non autorizzate dall'azienda, di segnalare ogni anomalia delle apparecchiature utilizzate.
Rumore	Esposizione a rumore dB(A) - LEX < 80	Ipoacusia	Assente	Nessuna prescrizione aggiuntiva specifica segnalata.
Sostanze pericolose	Esposizione ad agenti chimici pericolosi	Ustioni, corrosione, irritazione	(1x3) = 3,0 (PxG) Basso	In copertura e nei locali tecnici sono presenti impianti che potrebbero contenere sostanze pericolose. È fatto divieto avvicinarsi a tali impianti e effettuare operazioni sugli stessi se non espressamente autorizzati.
Radiazioni non ionizzanti	Radiazioni non ionizzanti	Affaticamento della vista e Stress psichico	(1x3) = 3,0 (PxG) Basso	Il livello di ROA emesse dagli schermi dei PC è ampiamente al di sotto dei limiti stabiliti dalla normativa.
Campi elettromagnetici	Esposizione a campi elettromagnetici	Effetti acuti e/o cronici	(1x3) = 3,0 (PxG) Basso	Le antenne di trasmissione posizionate sulla copertura sono indirizzate verso l'esterno; pertanto, sul piano di calpestio i valori limite non vengono superati. All'interno della cabina elettrica i campi elettromagnetici potrebbero essere significativi. È fatto divieto accedere a tali luoghi senza

				espressa autorizzazione. Nelle restanti aree dell'edificio il livello di campi elettromagnetici è ampiamento al di sotto dei limiti prescritti dalla normativa vigente.
Lavori in quota	Cadute dall'alto	Lesioni gravi - gravissime	(1x3) = 3,0 (PxG) Basso	L'area in copertura risulta completamente delimitata da parapetti, pertanto non sussiste un rischio di caduta dall'alto sul piano di calpestio. È fatto divieto assoluto salire sulle antenne presenti senza gli adeguati dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto. Per la pulizia delle vetrate sarà necessario dotarsi di idonei dispositivi contro la caduta dell'alto e il personale dovrà essere adeguatamente formato.
Movimentazione merci	Cadute materiale, investimenti, incidenti	Lesioni gravi o gravissime	(1x3) = 3,0 (PxG) Basso	All'interno del sito è presente un carrello elevatore per la movimentazione delle merci, il cui impiego è riservato esclusivamente al personale specificamente formato e autorizzato. Per i fornitori esterni è fatto assoluto divieto di utilizzare tale mezzo aziendale senza preventiva e formale autorizzazione. Si raccomanda di prestare la massima attenzione durante il transito nelle aree logistiche e di carico/scarico per prevenire il rischio di investimento o di caduta accidentale di materiali dall'alto.
Impianti audio/video	Urti, inciampi, impatti, elettrocuzione	Lesioni	(1x3) = 3,0 (PxG) Basso	Negli studi radio e televisivi sono presenti impianti audio-video: Gli impianti fissi sono realizzati a regola d'arte e posizionati in modo da limitare al minimo l'intralcio e il rischio di inciampo e caduta. In caso di attrezzature mobili si farà attenzione alla presenza di persone e le vie di fuga verranno lasciate sgombre. Limitarsi a passare e sostare nelle aree interessate dalle lavorazioni. È fatto divieto circolare in altre aree ai non autorizzati.

Tale elenco dei rischi e la relativa valutazione sono altresì riportati nel DUVRI che riporta anche gli eventuali aggiornamenti successivi.

3. GESTIONE DELLE EMERGENZE E PRESCRIZIONI FINALI

In caso di allarme, o qualora si rilevi una situazione di pericolo (es. presenza di fumo o di incendio), occorre:

- Segnalare immediatamente l'emergenza all'accompagnatore o alla reception (Numeri: **02 30223223** o **02 3022 4223**).
- Avvisare le altre persone presenti nel locale e allontanarsi con calma dal luogo pericoloso, senza utilizzare ascensori o montacarichi.
- Recarsi ai punti di raccolta consultando le planimetrie di esodo affisse ai vari piani, la segnaletica e attendere istruzioni.
- Il Fornitore deve cessare o far cessare l'attività in corso e intimare al proprio personale l'abbandono immediato dell'area seguendo le indicazioni.

In caso di infortunio o malore, il personale del Fornitore deve rivolgersi al personale de Il Sole 24 ORE o alla Reception che attiverà le procedure di primo soccorso.

Per ogni altra misura il Fornitore dovrà attenersi al Piano di Emergenza elaborato dal Committente (cfr. 1.2.c).

Milano, lì.....

Il datore di lavoro committente

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Il sottoscritto, in qualità di Legale Rappresentante / Datore di Lavoro dell'Azienda fornitrice, dichiara di aver preso visione della presente informativa e di accertarla in ogni sua parte, impegnandosi a informare e formare tutto il proprio personale (ed eventuali subappaltatori autorizzati) sul contenuto del presente documento.

Ragione Sociale: _____

Nome e Cognome del Datore di Lavoro: _____

Data: // _____

Firma e Timbro: _____